

Акт
визуального осмотра здания.

От 28.10.2022 г.

Комиссия по ОТ и ТБ в составе председателя Костериной М.М., членов комиссии Борисовой Ю.В., Кайдалиной М.А.. провели внешний осмотр технического состояния здания и составили акт:

1. Перекрытие находится в удовлетворительном состоянии;
2. Кровля находится в удовлетворительном состоянии, но в некоторых местах протекает при сильных дождях (старшая группа).
3. Стены – снаружи в некоторых местах имеются трещины, требуется реставрация штукатурки, также на стенах внутри здания видны трещины в спальне и туалете младшей группы
4. Фундамент, находится в удовлетворительном состоянии, но из-за затопления территории здание проседает;
5. Отопление находится в удовлетворительном состоянии;
6. Котельная находится в удовлетворительном состоянии;
7. Канализация – в удовлетворительном состоянии;
8. Освещение – в удовлетворительном состоянии;
9. Электрооборудование находится в удовлетворительном состоянии;
10. Перегородки находятся в удовлетворительном состоянии.

Председатель комиссии _____
Члены комиссии _____

